

Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

E

....DOPO



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

E

....DOPO



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

e

....DOPO





Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

⊖

....DOPO



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

6

....DOPO



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

6

....DOPO



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

⊖

....DOPO





Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

6

....DOPO




Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

E

....DOPO




Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

6

....DOPO




Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

PRIMA....

6

....DOPO



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Distacco della volta dell'arcata occidentale, con caduta di calcinacci nell'ordine del decimetro cubo alla base dell'arco e soprattutto lungo la strada sottostante – Rischio altissimo per i passanti.



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Albero di fico all'interno del campanile prima dell'intervento ed durante i lavori di pulizia. In evidenza il guano dei piccioni che ricopre interamente il pavimento.




Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Speleologo al lavoro

e

i «ferri» del mestiere





Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Due delle tre campane di San Domenico. Vorremmo un giorno rivedere sul campanile (e poter suonare) anche la terza campana. Da riportare a Bagnoli e riparare (mediante processo di saldatura specifico).



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Distacco parziale ed equilibrio precario di un blocchetto dal capitello dell'arco settentrionale. Il blocchetto è stato rimosso nel corso delle operazioni di pulizia.




Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Il canale di gronda (foto a sinistra) scarica le acque piovane all'interno del campanile!?!? Mentre la grondaia di coronamento al porticato è completamente occlusa. Gli effetti si vedono chiaramente in alto a destra, sotto la volta del porticato di ingresso alla chiesa (foto a destra).



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Grondaia di coronamento al porticato completamente occlusa. Nelle foto gli effetti chiaramente visibili.



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Le grondaie di copertura della chiesa scaricano e ristagnano nel chiostro alla base dei muri.



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Interno del campanile con la copertura della botola di accesso al piano delle campane.



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Rete di protezione completamente divelta e guano di uccelli esteso a tutto il piano delle campane.



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Qualche scorcio panoramico dal campanile ...



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Qualche scorcio panoramico ...



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Qualche scorcio panoramico ...




Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Qualche scorcio panoramico ...



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

[Dettagli ...](#)



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Largo S. Domenico dall'alto



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Considerazioni e Suggerimenti:

- Ripristinare urgentemente all'esterno: il pluviale che attualmente scarica nel campanile; lo scarico della grondaia del porticato completamente occluso e il pluviale della copertura della chiesa che scarica immediatamente a ridosso del muro orientale della chiesa stessa;
- Ricostituire le reti di protezione per i piccioni su tutti i lati, con successiva pulizia del piano e dei fari di illuminazione dagli escrementi degli uccelli;
- Ispezionare il livello superiore alle campane e della copertura per sospetta infiltrazione di acqua (probabile causa del distacco della volta menzionato);
- Verifica ed eventualmente riparazione/sostituzione delle strutture in legno di attacco delle campane (per quanto visto, prossime al collasso).
- Da sostituire buona parte dei coppi di colmo sulla copertura della chiesa.

Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Il gruppo di lavoro con Ambrogio Salvio, Speleologo "Ad Honorem"



Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»

Una nota personale: « APRIRE AL PUBBLICO IL CAMPANILE DI SAN DOMENICO »

Lo stato in cui versa il complesso conventuale di San Domenico è noto a tutti i Bagnolesi, così come le infinite quanto incomplete operazioni di restauro. Anche la parte del convento già ristrutturata, abbandonata a se stessa, presenta evidenti segni di degrado.

A mio avviso, il nostro patrimonio storico, artistico e culturale deve essere «usato», nell'accezione più ampia del termine. Utilizzare i monumenti presenti sul nostro territorio è il modo migliore per custodirli e valorizzarli.

Il campanile di San Domenico si presta magnificamente a questo scopo. Creare un'apertura diretta nel campanile dal porticato (già presente nella costruzione originaria) e realizzare all'interno una struttura in acciaio, per raggiungere il livello delle campane e anche la copertura, è un'operazione abbastanza semplice e dai costi contenuti. Magari realizzare anche la copertura a cupola, ancora presente sul campanile alla fine del XIX secolo, senza dover aspettare i consistenti finanziamenti e i tempi biblici per il ripristino dell'intera struttura.

L'obiettivo ultimo è tutelare e valorizzare il convento, dando la possibilità a turisti e residenti di godere della struttura architettonica (campane comprese), nonché del bellissimo panorama visibile dalla sommità del campanile.

Operazione Pulizia «SAN DOMENICO»



***GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE***

Presentazione a cura di: Rocco Dell'Osso